

【高圧洗浄機のトラブル】

修理をご依頼する前にちょっとした確認で改善することがあります。

症状 吐出圧力が規定まで上がらない・不安定！

対処 まずは『SERVICE Information No.1』

ガンから水が出てこない！

『SERVICE Information No.7』

吐出するとガンやホースが「ブルブル」ふるえる！

の内容を確認してみてください。

確認したけれど直らない！


対処 吐出時の余水量を確認する。
(余水が循環式の機種は確認することができません)

アイドリングの時と、吐出の時の余水量をくらべます。

A、余水が出てない場合の原因

- ① **ノズルの磨耗が考えられます。**
ノズルの交換が必要です。(機種に合っていないノズルのついたガンを使っている場合も同現象となることがあります。)
- ② **ポンプパッキンの磨耗。**
ポンプの分解点検が必要となります。販売店に相談しましょう。

吐出時の余水量は10%くらいに減少します。



B、余水量が多い場合の原因

アンローダーバイパスシートの磨耗が考えられます

アンローダーの分解点検が必要となります。販売店に相談しましょう。



- ・余水量の確認は吐出している時の水量確認が必要です。必ず二人(ガンを持つ人と、水量を確認する人は別の人)で行ってください。
- ・記載事項は症状に対する対処法の1例のため、全て改善するとは限りません。症状が改善しない場合はお買い上げの販売店へご相談下さい。また、弊社ホームページのユーザーサポートもご参考ください。